ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐẠI ĐỒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1401/UBND-KT V/v rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với khu dân cư chưa đảm bảo điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn tỉnh	*Đại Đồng, ngày 28 tháng 8 năm 2026*

Kính gửi:
- Ủy ban nhân tỉnh Hưng Yên;
- Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh.

Thực hiện Công văn số 5394/UBND-NC ngày 13/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với khu dân cư chưa đảm bảo điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD;

Căn cứ QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng đã tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế hệ thống hạ tầng giao thông và nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn xã, đồng thời đối chiếu với các quy định, yêu cầu kỹ thuật có liên quan.

1. Về hệ thống giao thông phục vụ xe chữa cháy

UBND xã đã rà soát các tuyến đường giao thông trên địa bàn, bao gồm đường trục xã, đường liên thôn, đường trong khu dân cư, các tuyến ngõ và các vị trí có khả năng ảnh hưởng đến việc tiếp cận của phương tiện chữa cháy.

Qua rà soát, UBND xã đối chiếu với Mục 6.2 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD về đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy. Theo đó, quy chuẩn quy định chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy không được nhỏ hơn 3,5 m.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, UBND xã Đại Đồng không phát hiện khu vực dân cư, tuyến đường, ngõ, xóm nào thuộc trường hợp không bảo đảm điều kiện để phương tiện chữa cháy tiếp cận, triển khai hoạt động chữa cháy theo quy

định; không phát hiện các vị trí bị lấn chiếm, vật cản hoặc các hạn chế khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiếp cận của phương tiện chữa cháy.

Đối với các tuyến đường, ngõ trong khu dân cư, UBND xã đã rà soát khả năng tiếp cận, triển khai phương tiện và lực lượng chữa cháy trên thực tế; qua đó không xác định khu vực nào thuộc diện phải lập danh sách khu vực chưa bảo đảm điều kiện về giao thông để đề xuất phương án, lộ trình khắc phục.

2. Về nguồn nước phục vụ chữa cháy

UBND xã đã rà soát các nguồn nước hiện có trên địa bàn, bao gồm hệ thống ao, hồ, sông, kênh, mương và các nguồn nước tự nhiên, có khả năng phục vụ công tác chữa cháy.

Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở đối chiếu Mục 5.1.2 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD về các yêu cầu an toàn cháy đối với lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà. QCVN 06:2022/BXD quy định lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà phải được xác định phù hợp với đối tượng, quy mô và điều kiện công trình, khu vực được bảo vệ.

Đồng thời, UBND xã đối chiếu với Mục 5.1.5.9 QCVN 06:2022/BXD, Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD, theo đó bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo phải được bố trí tại vị trí bảo đảm bán kính phục vụ 400 m khi có máy bơm của xe chữa cháy; đến 300 m khi có máy bơm di động trong phạm vi hoạt động kỹ thuật của máy bơm. Quy chuẩn cũng cho phép lắp đặt đường ống cụt dài không quá 200 m từ bồn, bể và hồ nhân tạo đến bể trung gian trong trường hợp đáp ứng các điều kiện quy định.

Bên cạnh đó, căn cứ Mục 2.10.5 QCVN 01:2021/BXD, việc cấp nước chữa cháy phải tận dụng các nguồn nước như sông, hồ, ao; đồng thời phải có đường cho xe chữa cháy tới lấy nước. Quy chuẩn cũng quy định các yêu cầu liên quan đến vị trí lấy nước.

Qua rà soát thực tế, trên địa bàn xã Đại Đồng không phát hiện khu vực dân cư nào không có nguồn nước hoặc nguồn nước hiện có không có khả năng phục vụ công tác chữa cháy theo các yêu cầu nêu trên.

3. Kết quả rà soát tổng thể

Trên cơ sở rà soát thực tế và đối chiếu các quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật nêu trên, UBND xã Đại Đồng xác định:

Không có khu dân cư trên địa bàn xã thuộc diện chưa bảo đảm điều kiện về giao thông để xe chữa cháy tiếp cận;

Không có tuyến đường, ngõ, xóm thuộc diện phải lập danh sách để đề xuất mở rộng, cải tạo hoặc khắc phục do không bảo đảm điều kiện phục vụ chữa cháy;

Không phát hiện khu vực dân cư thiếu nguồn nước phục vụ chữa cháy;

Các nguồn nước tự nhiên có khả năng khai thác phục vụ chữa cháy đã được rà soát về khả năng tiếp cận và khai thác;

Không phát sinh danh sách các khu vực, tuyến đường và nguồn nước chưa bảo đảm điều kiện phục vụ chữa cháy theo yêu cầu tại Công văn số 5394/UBND-NC ngày 13/8/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Từ kết quả trên, UBND xã Đại Đồng không có nội dung cần đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo hoặc hỗ trợ khắc phục đối với hệ thống giao thông và nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn xã tại thời điểm rà soát.

UBND xã Đại Đồng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN

Trịnh Văn Chương